

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月16日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	4℃~13℃
监理人员动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 22人			
施工方人员动态:	基础打桩				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 柴岗乡翟楼村基础出坑				
检查发现的问题	1. 柴岗乡翟楼村因控制线准备工作不足导致桩基外露地面太长, 没有达到设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 要求翟楼施工方对问题桩基基础外露长度, 及时整改, 整改后报审监理单位				
协调内容或其他					
记录人	朱龙	总监签阅	苗学明		

