

# 监 理 日 志

工程名称：扶沟县统筹整合财政资金光伏扶贫发电项目

|                        |                               |  |                 |    |    |       |
|------------------------|-------------------------------|--|-----------------|----|----|-------|
| 日期                     | 2018年1月16日 星期二                |  | 气候              | 多云 | 气温 | -1-1℃ |
| 监理人员动态：蒋强              |                               |  | 材料进场、取样见证、合格情况： |    |    |       |
| 施工方人员动态：施工人员18人 管理人员4人 |                               |  |                 |    |    |       |
| 施工机械动态：                |                               |  |                 |    |    |       |
| 施工进度部位情况               | 现场消缺完成94%。<br><del>在巡检中</del> |  |                 |    |    |       |
| 检查发现的问题                | 巡视现场发现现场支架螺丝未进行二次紧固，多处有松动现象。  |  |                 |    |    |       |
| 处理措施、意见、结果             | 通知施工方负责人立即安排人员进行整改。           |  |                 |    |    |       |
| 协调或其他内容                |                               |  |                 |    |    |       |
| 记录人                    | 蒋强                            |  | 总监签阅            |    |    |       |



由 扫描全能王 扫描创建