

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 5 月 26 日 星期 六	气候	多云	气温	20° - 28°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员 11 人					
施工机械动态: 水平定向钻机一台, 电焊机两台, 切割机一台。					
施工进度情况	1. 10KV 外线顶管穿线施工; 4. 监理人员巡视检查外线施工。 2. 3#屋面焊接接地扁钢; 3. 3#屋面制作, 安装汇流箱接地, 桥架				
检查发现的问题	1. 3#屋面部分接地扁钢防腐未清理焊渣, 防腐漆脱落, 焊接处生锈; 2. 1#倒桥架接地线端头未紧固; 3. 1#倒施工人员未正确佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员做防腐时必须清理焊渣; 2. 要求施工人员必须把接地线紧固到位; 3. 要求施工人员必须正确佩戴安全帽施工。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	韩火明	