

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和利通光伏发建工程

日期	2018年8月21日 星期二	气候	阴	气温	28℃-21℃		
监理人员动态:	2人 韩文娟、任善善			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人			保温材料(管)10根 水表1块			
施工机械动态:	热熔焊机一台						
施工进度情况	1. 3井屋面安装, 缺接清洗系统 2. 缺少材料进场.						
检查发现的问题	1. 3井屋面有隐形的组件(遮挡)的组件未拆除 2. 3井屋面组件有漆斑的未清理						
处理措施、意见、结果	1. 要求把3井屋面有阴挡遮挡的组件移到未有遮挡地方. 2. 3井屋面所有组件上有漆斑的清理干净						
协调或其他内容	任善善回家有事, 告假回家						
记录人	韩文娟	总监签阅	苗守明				