

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

| | | | | | |
|------------|--|------|--------------------------|----|---------|
| 日期 | 2019年9月7日 星期五 | 气候 | 晴 | 气温 | 15°-27° |
| 监理人员动态: | 韩大明, 化善善 | | 材料进场、取样见证、合格情况: 无 | | |
| 施工方人员动态: | 管理人员, 施工人 | | | | |
| 施工机械动态: | 无 | | | | |
| 施工进度情况 | 1. 1.2#箱变处跨架防腐刷漆; 2. 屋面无人施工; | | | | |
| 检查发现的问题 | 1. 现场施工人员严重不满足现场消缺整改需求; 2. 跨架刷漆时个别区域除锈不到位; 3. 跨架只刷了红底漆, 表面未刷银粉漆。 | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 督促施工人员抓紧时间进场, 尽快完成现场消缺整改; 2. 要求施工人员在跨架防腐时, 必须将铁锈清理干净。 | | | | |
| 协调内容或其他 | | | | | |
| 记录人 | 化善善 | 总监签阅 | 黄守明 | | |