

监 理 日 志

工程名称: 山东市河和条门业井伏发电工程

日期	2018年9月11日 星期二	气候	晴	气温	17°-29°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善 施工方人员动态: 管理1人, 施工3人. 施工机械动态: 10t汽车吊一台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 1.2斗筒变基础处跨梁防腐刷漆; 2. 更换屋面损坏的组件; 3. 屋面损坏处打胶封堵.				
检查发现的问题	1. 屋面清洗系统管道保温措施未做到位; 2. 1.2斗筒变基础孔洞未封堵, 未安装反斗窗; 3. 预制舱基础超过6米未设置第二个安全出口.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将屋面所有清洗管道保温做到位; 2. 要求施工单位必须将所有基础孔洞封堵; 3. 要求施工单位在验收之前做好预制舱安全出口.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗宇明		