

监 理 日 志

工程名称: <u>110KV变电站工程</u>		日期: <u>2018年9月13日</u> 星期四		气候: <u>晴</u>	气温: <u>22~24℃</u>
监理人员动态: <u>抽查、巡视</u> 施工方人员动态: <u>整改、消缺</u> 施工机械动态: <u>无</u>			材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工进度情况	<u>1. 取回施工进入消缺整改阶段。</u> <u>2. 施工规范规范无施工</u> <u>3. 整理监理资料</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他	<u>无</u>				
记录人	<u>龙和</u>		总监签阅	<u>龙和</u>	

