

监 理 日 志

工程名称: 鲁阳动力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017年12月15日 星期__	气候	小雨	气温	-4℃—3℃
监理人员动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 齐全			
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	叉车4台, 升降机4台, 挖土机				
施工进度 部位	1. 3#成品库钢梁加固焊接 2. 2#成品库钢柱基础土方开挖. 3. 动力厂区车棚架搭设临时围挡.				
检查发现的 问题	1. 3#成品库临时用电不符合要求. 2. 成品库钢梁焊接加固 焊缝不符合要求, 达不到设计焊缝长度.				
处理措施、 意见、结果	1. 对临时用电乱拉乱扯现象, 进行安全交底, 及对临时电源线进行合理摆放. 2. 针对焊缝长度达不到要求部位进行二次补焊.				
协调内容 或其他					
记录人	王博	总监签阅			

