

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力轮船有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月7日 星期四	气候	多云	气温	3℃—8℃
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 现场负责人监护					
施工机械动态: 叉车, 吊车, 升降机					
施工进度情况	1. 3#成品库钢结构进行焊接加固, 完成3根. 2. 整改存在问题部位.				
检查发现的问题	1. 部分施工人员未按要求佩戴安全带. 2. 未对相关设备、机械做临时接地处理. 3. 未对施工现场摆放相关标示牌.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员按照要求佩戴安全带, 高挂低用. 2. 要求相关机械、设备做接地处理. 3. 针对施工现场未摆放标示牌区域进行相关标示牌.				
协调内容或其他	1. 注意安全, 文明施工.				
记录人	王 博		总监签阅		

