

监 理 日 志

工程名称: 合肥动轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年1月24日 星期三	气候	阴转雪	气温	0℃ - 4℃
监理人员动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 车棚钢构柱安装 11 根, 檩条安装 12 根 2. 屋顶夹具进行螺栓紧固.				
检查发现的问题	1. 屋顶部分施工人员未进行佩戴安全带. 2. 临时用电设施停止工作后未及时断电处理.				
处理措施、意见、结果	1. 针对施工人员未按要求佩戴安全防护用品人员, 进行现场安全技术交底. 2. 要求现场负责人停止用电设施时, 及时进行断电, 进行现场安全技术交底.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

