

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 6 月 9 日 天气： 中雨

星期： 六 气温： 20-27° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1. 因下雨，我部对车棚进行检查，是否存在漏水现象，经检查，共存在 4 处漏水现象 处理措施：1. 已将车棚漏水问题发至总包，要求进行整改，已答复已联系对应施工负责人进行整改（已将现场问题也一同汇报至业主）	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 上午因下雨未进行施工 2. 各屋面桥架线缆开孔，1#、2#廊架安装桥架 3. 各配电室并网柜基础底座焊接安装
本日现场监理员		王道春
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：