

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 7 月 19 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 25-36° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 现场部分施工人员未合理佩戴安全帽 2. 部分预留孔未封堵，或封堵不规范 3. 彩钢屋面部分组件压块存在松动、未拧紧现象 处理措施： 1. 要求负责人加强现场安全管理，督促施工人员合理佩戴安全用品 2. 要求电缆套管封堵，管口要封堵密实、无缝隙，堵料凸起需满足 2mm~5mm 3. 要求负责人安排质检员对现场出现的问题进行全面检查，及时对问题进行整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. Tpo子午车间屋面桥架盖板安装完成100%； 2. 维修车间桥架盖板安装完成100%； 3. 检查1#、2#、3#成品库屋面汇流箱接线完成； 4. 办公楼屋面清洗系统水管安装完成100%；
本日现场监理员		张海龙
记录人：张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：