

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 7 月28日 天气： 多云

星期： 六 气温： 27-36° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 逆变器、汇流箱缺少标示牌及警示牌 2. 部分阵列组件黄绿接地线松动 3. 组串的两端未与组件支架完全可靠连接 处理措施： 要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安全 技术交底，严格把控现场施工质量，督促现场遗留问题进行整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰 融创工程 技术有限 公司	1. 维修车间、检测中心、炼胶车间屋面对遗留问题进行整改消缺 2. 停车棚照明系统测试完成
	本日现场监理员	张海龙
记录人： 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：