

# 监 理 日 志 ( )

日期： 2018 年 7 月29日 天气： 晴

星期： 日 气温： 27-36° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 部分阵列的组件边压块安装位置存在偏差 2. 部分阵列的支架锁块未安装到位 3. 清洗水管软接存在隐裂	
	处理措施：  要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安全技术交底，严格把控现场施工质量，督促现场遗留问题进行整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. TPO子午车间屋面进行自检及整改消缺； 2. 停车棚电缆井进行盖板调整安装；
	本日现场监理员	张海龙
	记录人：张海龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：