

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 7 月31日 天气： 多云

星期： 二 气温： 27-35° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 屋面逆变器、汇流箱缺少标示牌及警示牌	
	处理措施： 要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安	
	全技术交底，严格把控现场施工质量，督促现场遗留问题进行整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 1#、2#、3#成品库屋面进行消缺、整改工作；
本日现场监理员		张海龙
记录人： 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：