

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 8 月1日 天气： 晴

星期： 三 气温： 26-35° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 屋面逆变器、汇流箱缺少标示牌及警示牌 2. 部分阵列的支架锁块螺栓未紧固 处理措施： 要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安 全技术交底，严格把控现场施工质量，督促现场遗留问题进行整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰 融创工程 技术有限公司	1. TP0屋面进行清洗系统、桥架整改消缺工作；
	本日现场监理员	张海龙
记录人： 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：