

监理日志()

日期: 2018 年 8 月 10 日

天气：晴

星期: 五

气温: 27-37° C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 部分组串的两端未与组件支架完全可靠连接		
	处理措施： 要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安全技术交底，严格把控现场施工质量，督促现场遗留问题进行整改		
	施工单位	施工进度	
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 并网调试区域进行巡检工作； 2. 逆变器、汇流箱标识牌进行配挂；	
本日现场监理员		张海龙	
记录人：张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	