

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 8 月17日

天气： 雨

星期： 五

气温： 25-29° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 原材料库、宿舍楼女儿墙原防水层处未修复 处理措施： 要求负责人安排人员对该区域进行全面检查，督促现场遗留问题的整改工作	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 对调试并网点进行巡检工作；
本日现场监理员		张海龙
记录人：张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：