

监理日志()

日期: 2018 年 8 月 20 日

天气：多云转阵雨

星期： 二

气温: 25-30° C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 部分屋面的桥架盖板未安装到位，有松动现象； 处理措施： 要求负责人安排人员对该区域进行全面检查，督促现场遗留问题的整改工作		
	施工单位	施工进度	
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 对调试并网点进行巡检工作；	
本日现场监理员		张海龙	
记录人：张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	