

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 8 月5日

天气： 晴

星期： 日

气温： 25-35° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 部分组件与压块间隙过大，未安装到位	
	处理措施： 要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安全交底，严格把控现场施工质量，督促现场遗留问题进行整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. TPO子午车间屋面进行消缺整改； 2. 停车棚进行清理现场垃圾；
	本日现场监理员	张海龙
	记录人：张海龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：