

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 8 月9日

天气： 晴

星期： 四

气温： 26-37° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 部分逆变器、汇流箱设备标示牌存在脱落 2. 部分组串的两端未与组件支架完全可靠连接	
	处理措施： 要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安全技术交底，严格把控现场施工质量，督促现场遗留问题进行整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 材料存放场地进行清理、整平； 2. 2#成品库配电室、原材料库配电室进行并网调试；
本日现场监理员	张海龙	
记录人：张海龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	