

监 理 日 志

工程名称: 铜巴力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 2 月 10 日 星期六	气候	阴	气温	-2℃ - 6℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 停车棚组件进行铺设及安装.				
检查发现的问题	1. 部分组件接地线螺栓存在松动现象. 2. 现场施工区域. 货物存放点未进行警示带隔离.				
处理措施、意见、结果	要求 接地线 螺栓 存在松动部位进行二次紧固. 及做好现场的相关安全措施				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

