

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶合并光伏发电项目.

日期	2018 年 2 月 26 日 星期一	气候	晴	气温	3℃-18℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 混凝土基础进行支架底座安装. 2. 成品库钢梁进行钻孔施工. 3. 成品库屋面进行围挡安装.				
检查发现的问题	1. 部分垫片存在一侧落入支架底座预留孔内, 不符合要求. 2. 部分施工人員未佩戴相关防护用品. 3. 彩钢屋面部分夹具距离安装距离存在偏差.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对支架底座垫片出现不足现象, 尽快设计相关负责人沟通及更换. 要求对彩钢屋面出现夹具距离有偏差区域进行调整				
协调内容或其他					
记录人	沈海龙	总监签阅			

