

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力船舶有限公司后段 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 7 日 星期三	气候	雨	气温	3℃ - 8℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 停工期进行钢构柱防腐漆修补, 地面部分砖洞查。 2. 施工人员进行表具拼装。 3. 成品库进行钢构柱腐蚀部位除锈。				
检查发现的问题	1. 部分钢构柱除锈存在不彻底 2. 施工区域部分人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求钢构柱除锈不彻底部位进行二次除锈, 及相关负责人对相关钢构柱进行逐一排查, 并对现场施工人员进行安全技术交底, 船板做好相关措施。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

