

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力轮船有限公司屋顶斜式光伏发电项目

日期	2018年3月16日 星期五	气候	晴	气温	6℃ - 15℃
监理人员动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 商砼 6.5m³			
施工方人员动态:	现场施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 2#屋面钢桁架进行防水涂料涂刷。 2. 屋面混凝土支架基础进行挡土支护及混凝土浇筑。 3. 1#、3#屋面进行夹具安装。 4. 维修车间屋面进行组件安装。				
检查发现的问题	1. 部分支架连接螺栓存在缺少垫片现象。 2. 部分屋面夹具存在螺栓未拧紧、松动、紧固不到位问题。				
处理措施、意见、结果	要求负责人对存在问题部位及时进行整改,并对施工人员进行技术交底。				
协调内容或其他					
记录人	张海长	总监签阅			

