

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年3月30日 星期五	气候	晴	气温	11℃-23℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3#成品库屋顶进行轨道安装。 2. 原材料库屋顶进行组件安装。				
检查发现的问题	1. 原材料库屋顶部分人员未佩戴安全帽。 2. 原材料库屋顶部分支架连接螺栓存在松动。				
处理措施、意见、结果	要求负责人对施工人员进行安全技术交底, 并对问题及时整改。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

