

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力电池有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年3月31日 星期六	气候	晴	气温	13℃ - 24℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态: 25T吊车					
施工进度情况	1. 原材料库屋顶进行光伏组件安装。 2. TPO子午车间屋顶进行材料吊装。 3. 炼胶车间屋顶进行支架安装。				
检查发现的问题	1. 原材料库屋顶部分支架与檩条连接螺栓、菱形螺母安装存在角度偏差。 2. 部分立柱与连接件固定螺栓未紧固。 3. 施工区域部分施工人员未合理佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求施工现场负责人加强现场人员的安全质量管理, 严格按照设计要求及相关规范进行施工, 对问题部分进行督促整改, 认真落实对施工人员的交底工作, 确保施工质量。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

