

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年4月4日 星期三	气候	阴	气温	9℃ - 15℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. TP0子午车间屋顶进行支架安装. 2. 维修车间屋顶进行组件安装. 3. 成品库屋顶进行轨道安装.				
检查发现的问题	1. 维修车间部分组件电压块安装不到位. 2. 成品库屋顶部分轨道安装存在松动现象.				
处理措施、意见、结果	以上问题, 要求相关负责人对现场施工人员进行安全技术交底, 并及时进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

