

监 理 日 志

工程名称: 金田万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2018年4月8日 星期日	气候	晴	气温	10℃ - 24℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 成品库屋顶进行材料、组件吊装. 2. 维修车间屋顶进行组件、走道板安装.				
检查发现的问题	① 临时用电存在私拉乱接现象. ② 维修车间组件压块螺栓存在安装不到位.				
处理措施、意见、结果	要求负责人加强现场的安全、质量管理, 严格按照设计要求及相关规范施工. 认真落实对人员的技术交底.				
协调内容或其他					
记录人	张海东	总监签阅			

