

监 理 日 志

工程名称: 合肥力能船务有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年4月27日 星期五	气候	晴	气温	15℃ - 28℃
监理人员动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. TP0子午车间屋面进行组件安装。 2. 3#成品库屋面进行光伏组件安装。				
检查发现的问题	1. TP0屋面部分阵列出现压定盒破线位置偏差。 2. TP0屋面部分光伏组件压块存在安装不到位。 3. TP0屋面部分阵列出现拉撑固定螺栓松动。				
处理措施、意见、结果	要求相关负责人对施工现场加强管理,对相关工序认真自检自查工作,对自查管理工序及时报验,督促施工人员进行有效整改。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		

