

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年5月2日 星期三	气候	晴	气温	13℃ - 26℃
监理人员动态:		现场巡视			
施工方人员动态:		现场施工			
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏区屋面进行桥架及支架安装。 2. 原材料库屋面进行桥架安装、逆变器安装。				
检查发现的问题	1. 部分连接接地线存在松动、不牢固现象。 2. 部分桥架锁扣存在焊接闭合问题				
处理措施、意见、结果	要求负责人对施工人员进行技术交底, 并对问题部位进行督促整改。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

