

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 3 日 星期四	气候	晴	气温	15℃ - 27℃
监理人员动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场施工				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 成品库屋面进行桥架安装. 2. 原材料库屋面 桥架. 逆变器进行安装.				
检查发现的问题	1. 原材料库部分组件接地线存在松动. 断裂. 2. 部分连接螺栓存在缺少垫片.				
处理措施、意见、结果	要求负责人认真落实对人员的技术交底工作. 加强现场质量管理. 并对问题部位督促整改				
协调内容 或其他					
记录人	张海长		总监签阅		

