

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 17 日 星期三	气候	多云	气温	2℃ - 7℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 现场施工 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 拆除原有停车区域路灯基础。 2. 对基础预埋螺栓钢结构底部螺母调平。				
检查发现的问题	1. 部分施工员未按要求佩戴安全帽。 2. 未及时对基础顶部、二次灌浆部位清理杂物。				
处理措施、意见、结果	对未佩戴安全帽人员进行现场安全交底及督促防护用品佩戴。 针对二次灌浆部位未清理区域, 要求施工单位做好技术交底及清理土质相关措施。				
协调内容或其他					
记录人	张海书	总监签阅			

