

监 理 日 志

工程名称: 合肥动转船有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年1月22日 星期一	气候	多云	气温	-1℃ -10℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 现场施工 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 混凝土屋面基础模板制作. 2. 钢构屋顶夹具拼装、安装. 3. 钢构屋顶安全围挡放线、安装.				
检查发现的问题	1. 施工现场相关材料摆放混乱. 2. 部分施工员安全防护用品未按要求进行佩戴.				
处理措施、意见、结果	1. 要求现场施工材料进行分类、集中整齐堆放. 2. 对未佩戴安全防护用品人员进行安全技术交底,督促负责人监督施工人员进行防护用品佩戴.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

