

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 2 月 6 日 星期二	气候	晴	气温	-5℃ - 4℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏车棚彩钢铺设安装完成. 2. 车棚排水槽排水管制作安装. 3. 车棚光伏夹具进行安装. 4. 车棚钢构进行修补面漆.				
检查发现的问题	1. 部分钢构水槽与钢构檩条未闭合. 2. 钢构修补面漆, 未及时做防腐层. 3. 部分高空作业人员未佩戴相关防护用品. 4. 停车棚顶部未设临时防护围挡, 存在安全隐患.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对以上问题进行合理修复、整改, 高空作业区域进行设置安全锁绳、围挡相关措施.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		

