

# 监 理 日 志

工程名称: 合肥万力新能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|               |                                                  |                 |   |    |          |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|---|----|----------|
| 日期            | 2018 年 2 月 8 日 星期四                               | 气候              | 晴 | 气温 | -4℃ - 7℃ |
| 监理人员动态: 现场巡视  |                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |          |
| 施工方人员动态: 现场施工 |                                                  |                 |   |    |          |
| 施工机械动态:       |                                                  |                 |   |    |          |
| 施工进度情况        | 1. 停车棚地面渣土进行清运, 地砖铺设恢复。<br>2. 停车棚顶部光伏支架、组件进行安装。  |                 |   |    |          |
| 检查发现的问题       | 1. 组件进屋块与支架边缘安全距离较小, 不符合要求。<br>2. 光伏组件上方有存放货物现象。 |                 |   |    |          |
| 处理措施、意见、结果    | 要求施工方进行逐一检查, 对不合格部位进行调整, 并对组件上方货物进行清理, 避免对组件损坏。  |                 |   |    |          |
| 协调内容或其他       |                                                  |                 |   |    |          |
| 记录人           | 张海龙                                              | 总监签阅            |   |    |          |

