

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳路50兆瓦太阳能光伏电站并网电站项目(一期)(2#主)

日期	2018年7月3日 星期二	气候		气温	20-31℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	光伏区支架、组件补装开始, 抓紧安装, 电缆敷设继续进行, 综合楼门窗安装完成, 箱变基础平台安装完毕。				
检查发现的问题	光伏区4mm²光伏电缆在穿线管两侧有外层损伤现象, 个别组件压块没有紧固到位。				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 给总包下发监理通知单, 要求在电站并网前必须完成全部整改工作, 确保电站一次并网成功, 目前问题正在积极整改中。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓如	总监签阅			