

# 监 理 日 志

工程名称: 广西中阳建筑工程有限公司-市政公用设施项目(一期)2标

日期	2018年7月6日 星期二	气候	多云	气温	23-33°C			
监理人员动态:	巡视		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:	施工							
施工机械动态:	无							
施工进度部位	光缆支架、组件、高架连接消失，首次操作光纤连接焊接，综合楼室内连接清理，光缆及地线敷设连接完善。							
检查发现的问题	前期使用4mm <sup>2</sup> 光缆和后期使用4mm <sup>2</sup> 光缆规格不一致，前期4mm <sup>2</sup> 光缆外径为4mm <sup>2</sup> 外径6.4mm，后期4mm <sup>2</sup> 光缆外径为4mm <sup>2</sup> 外径为5mm。且比前期4mm <sup>2</sup> 光缆外径小1.4mm。							
处理措施、意见、结果	要求施工单位联系生产厂家生产两种光缆的生产公称尺寸检测报告，明确相应的技术参数，方对原设计光缆进行公差设计规范要求。目前问题正在处理中。							
协调内容								
记录人	李晓东	总监签阅						