

监 理 日 志

工程名称: 肇庆市北江流域水生态修复工程

日期	2017年12月09日 星期五	气候	阴	气温	-2℃~11℃
监理单位动态:	无	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	渣土车一辆				
施工进度情况	1. 4号屋面组件吊装完成。 2. 1号屋面汇流槽接驳完成50% 3. 彩钢瓦更换完成30% 檐边基础砌体完成。				
检查发现的问题	1. 彩钢瓦更换时未对彩光带做出标识警示。 2. 檐边基础施工, 以未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	对屋面彩光带作出警示标识。 要求以佩戴安全帽				
协调内容或其他	无				
记录人	王 珊	总监签阅	苗守明		