

监 理 日 志

工程名称: 鄂州江夏区顶岗扶贫光伏发电项目

日期	2017年12月5日 星期一	气候	晴	气温	-2℃ - 7℃
监理单位动态:	王珊	材料进场。取样见证。合格情况: 无。			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	吊车二辆。叉车一辆				
施工进度情况	1. 3号屋面 9、10号组件安装完成。 2. 8号屋面边安装完成。 3. 5号屋面组件安装。6号屋面组件安装1/3。 4. 检查逆变器安装位置。 (1号、2号、3号、5号、6号)				
检查发现的问题	1. 屋顶工人习惯性吸烟。 2. 屋顶组件安装时。组件集中堆放。				
处理措施、意见、结果	1. 屋顶杜绝习惯性吸烟。 2. 组件安装应及时分散。				
协调内容或其他	明日供电公司初验				
记录人	王珊	总监签阅	范宇浩		