

监 理 日 记()

B7

日期: 2018 年 1 月 29 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -3~0

工程名称: 新找料公司5mw屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

早上到场检查设备舱内部内电缆穿线孔封堵
发现,设备舱内部内电缆穿线孔,穿线孔未封堵,基础内
接地未做防腐,设备舱内部内存在积水,要求施工单位对
设备舱内部内电缆进行封堵,基础内接地防腐漆,对
电缆穿线孔进行封堵。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南
京
南
瑞

水清洗系统制作累计完成50%

其 它 事 项

施工人: 水清洗系统队

本日现场监理人员

王健君 仲浩

记录人: 王健君

总监 (总监代表): 刘松

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建