

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔羽物流工贸有限公司16mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月7日 星期日	气候	晴	气温	0°~2°
监理人员动态: 监理到场 施工方人员动态: 20人 施工机械动态: 无施工机械			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工进度情况	1号屋面组件安装完成. 2号屋面接地制作.				
检查发现的问题	组件安装存在中垂斜现象 部分组件安装存在漏装边在现象				
处理措施、意见、结果	1. 安装歪斜的中垂已重新安装 2. 漏装边在组件已装边在				
协调内容或其他	屋面结霜湿滑, 要求工人施工不得站在屋面边缘, 注意安全				
记录人	王佳君		总监签阅	刘士文	

