

监 理 日 志

工程名称: 长沙康华包装有限公司20mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月10日 星期三	气候	晴	气温	0°~10°
监理单位动态:	监理到场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	1号楼地制作70% 2号屋面组件安装完成77%				
检查发现的问题	1. 发现部分组件安装中倾斜 2. 发现屋面排水沟中存在建筑垃圾。				
处理措施、意见、结果	1. 要求倾斜组件重新安装, 已重新安装。 2. 要求立即清理屋面排水沟中垃圾, 已清理。				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	明才发		

