

监 理 日 志

工程名称: 新建住宅小区工程

日期	2018年1月17日 星期三	气候	晴	气温	3℃-10℃
监理单位动态:	李忠	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	张强				
施工机械动态:	挖掘机一台				
施工进度情况	1. 1#楼主体结构封顶 2. 2#楼主体结构封顶 3. 土方回填完成				
检查发现的问题	1. 1#楼主体结构封顶后, 发现部分墙体存在裂缝, 已要求施工单位进行加固处理。 2. 2#楼主体结构封顶后, 发现部分墙体存在裂缝, 已要求施工单位进行加固处理。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对裂缝部位进行加固处理, 并加强养护。 2. 要求施工单位对裂缝部位进行加固处理, 并加强养护。				
协调内容或其他					
记录人	李忠	总监签阅			