

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 5 月 14 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 21-34° C

工程名称： 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 1#屋面进行消缺整改 2. 组件 MC4 接头未绑扎好 3. 部分桥架螺丝生锈未处理	
	处理措施： 1. 已把现场问题现场告知施工整改人员，要求进行整改 2. 对现场各生锈要求进行除锈并涂刷防腐涂料	
	施工单位	施工进度
	中国电建集团贵州工程公司	1. 南瑞（后台厂家）后台制作施工 1 人 2. 1#屋面消缺整改 4 人
本日现场监理员		王道春
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：