

监 理 日 志

工程名称: 常州东港二里电业局有限公司建设光伏扶贫电站工程

日期	2018年1月14日 星期一	气候	多云	气温	11℃~0℃
监理人员动态:	在场人员: 对现场施工情况进行了检查。	材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态:	现场管理人员: 现场施工人数7人。				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	光伏区: 64.74厂房屋顶光伏板接地线安装; 74.64.40厂房屋顶支架基础三处后座预埋螺栓处理; 24.54厂房屋顶汇流箱信号线接线, 汇流箱未安装, 电缆挂铭牌以及防水封堵施工;				
检查发现的问题	光伏区检修道路平台栏杆不牢固;				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对现场所有的检修道路平台进行排查并加固处理;				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘士发		总监签阅	刘士发	

