

监 理 日 志

工程名称: 常州东港二号电力设备有限公司建设江都东港新材料有限公司项目取水构筑物

日期	2018年1月16日 星期一	气候	小雨	气温	11℃~4℃
监理单位动态:	在施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态:	现场管理人员, 现场施工人数4人。				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	无。5#厂房屋顶组件边7m处安装10kV配电箱接地线安装, 7#、6#厂房屋顶支架基础三角底座膨胀螺丝防水处理。				
检查发现的问题	①个别电缆桥架盖板未安装到位, 存在松动现象; ②个别汇流箱内电缆标识存在脱落情况;				
处理措施、意见、结果	①要求施工单位对无问题已安装完成的电缆盖板进行重新加固处理; ②要求施工单位对汇流箱内电缆标识重新进行加固。				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘士发	总监签阅	刘士发		

