

# 监 理 日 志

|               |                                               |                 |                    |      |     |    |           |      |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|------|-----|----|-----------|------|
| 工程名称:         |                                               | 日期              | 2018 年 1 月 7 日 星期日 | 气候   | 阴   | 气温 | -3℃ / -5℃ | 工程名称 |
| 监理单位动态: 1 人   |                                               | 材料进场、取样见证、合格情况: |                    | 无    |     |    |           | 日期   |
| 施工方人员动态: 21 人 |                                               |                 |                    |      |     |    |           | 监理   |
| 施工机械动态: 吊车一台  |                                               |                 |                    |      |     |    |           | 施工   |
| 施工进度情况        | 1. 2#屋面防水卷材施工完成约 35%。<br>2. 钢筋模板加工完成约 55%。    |                 |                    |      |     |    |           | 施工部位 |
| 检查发现的问题       | 1. 预埋螺栓偏移<br>2. 支架基础防冻措施不到位                   |                 |                    |      |     |    |           |      |
| 处理措施、意见、结果    | 1. 拉线测量预埋螺栓位置<br>2. 覆盖薄膜, 包毡等进行防冻处理<br>3. 已整改 |                 |                    |      |     |    |           |      |
| 协调内容或其他       |                                               |                 |                    |      |     |    |           |      |
| 记录人           | 李金梁                                           |                 |                    | 总监签阅 | 李维军 |    |           |      |