

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 11 日 天气: 晴

星期: 四 气温: -11— -5℃

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15Wp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 屋顶施工现场以及配电房施工现场未发现安全问题。 现场质量检查: 1.(纵横厂房)屋顶施工现场组件在安装过程中, 表面出现刮痕现象, 已提醒施工方安装过程中要注意细节问题. 2.C1屋面防护网安装, 符合设计要求。	
乘 施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林 建设工程有限公司 汉新邢台新能 源科技有限公 司 汉新邢台新能 源科技有限公 司	1. (纵横厂房)屋顶施工现场组件已安装10% 2. 配电房基础支模已完成50% 3. C1屋面防护网安装已完成。

其它事项	组件今天已到场1.4兆瓦。	
本日现场监理人员	张金星、赵旭	
记录人：赵旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

