监理日志()

日期: 2018年3月21日 天气: 晴, 星期: 三 气温: 15—1C° 工程夕称: 沙河市汉班光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目

	H 14 · U · 4 · 1/ U · 2/ V	光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目
	现场安全巡	
		1. 配电房施工现场未发现安全隐患。
		2. 屋面施工现场,未发现安全隐患。
监	现场质量检查:	
理	,	1。配电房安装高压开关柜,符合设计要求。
エ		2. C1屋面除锈打磨喷漆,检查发现个别地方喷漆不均匀,通知施工方
作		后,完成整改。
情		4. 屋面4.25.150平方电缆头制作,符合要求。
况		5. 150平方线缆敷设,检查发现,电缆表面有轻微划伤现象,已通知
		施工方注意,下不为例
		o
		o
乘	施工单位	施工内容及进度
乘	施工单位 合肥富春园林	施工内容及进度 1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50%
施	合肥富春园林	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50%
施工	合肥富春园林 建设工程有限	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工情	合肥富春园林 建设工程有限	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工	合肥富春园林 建设工程有限	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工情	合肥富春园林 建设工程有限	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工情	合肥富春园林 建设工程有限	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工情	合肥富春园林 建设工程有限	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工情	合肥富春园林 建设工程有限	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工情况	合肥富春园林 建设工程有限	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工情况	合肥富春园林 建设工程有限	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工情况 其它	合肥富春园林 建设工程有限 公司。	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工情况 其它事	合肥富春园林 建设工程有限 公司。	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30
施工情况 其它	合肥富春园林 建设工程有限 公司。	1. 屋面4.25.150平方电缆头制作。8人,完成50% 2. C1屋面除锈打磨喷漆。5人,完成30

本日现场监理

人员 张金星、赵旭

记录人: 张金星 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

